


Calibrador de temperatura de función única



Funciones

- Precisión de salida de hasta 0.05 %
- Pantalla de 6 dígitos
- Funciones de salida: tensión CC, resistencia, termopar y termorresistencia
- 10 escalas para termopares
- 4 escalas para termorresistencias
- Compensación automática de unión fría de alta precisión para salidas de termopar
- Incremento manual y automático, y generación de rampas
- Guarda y recupera configuraciones



UT701

Tipo	Rango	Precisión
Certificaciones CE, UKCA		
CC (mV)	100 mV 1000 mV	$\pm(0.05\%+20)$ $\pm(0.05\%+3)$
Resistencia (Ω)	500 Ω 5000 Ω	$\pm(0.05\%+2)$ $\pm(0.05\%+2)$
Termopares		
J	-20 a 1200 °C (-328 a 2192 °F)	± 0.7 °C
K	-200 a 1370 °C (-328 a 2498 °F)	± 1 °C
T	-200 a 400 °C (-328 a 752 °F)	± 0.8 °C
E	-200 a 950 °C (-328 a 1742 °F)	± 0.7 °C
R	-20 a 1750 °C (-4 a 3182 °F)	± 1.4 °C
S	-20 a 1750 °C (-4 a 3182 °F)	± 1.5 °C
B	600 a 1800 °C (1112 a 3272 °F)	± 1.4 °C
N	-200~0~1300 °C (-328~2372 °F)	± 0.9 °C
Wre325	0 a 2000 °C (32 a 3632 °F)	± 1.8 °C
Wre526	0 a 2300 °C (32 a 4172 °F)	± 1.8 °C
RTD (termorresistencias)		
Pt10	-200 a 850 °C (-328 a 1562 °F)	$\pm(0.5\%+6$ °C)
Pt100	-200 a 850 °C (-328 a 1562 °F)	$\pm(0.05\%+0.6$ °C)
Cu50	-50 a 150 °C (-58 a 302 °F)	$\pm(0.05\%+0.6$ °C)
Cu100	-50 a 150 °C (-58 a 302 °F)	$\pm(0.05\%+0.6$ °C)
Funciones de rampa	Funciones de salida: tensión, resistencia y temperatura Rampas: lenta, rápida y rampa por pasos del 25 %	
Funciones de paso	Funciones de salida: tensión, resistencia y temperatura Pasos: 25 % y 100 % del rango	

Características

Accesorios estándar	Cables de prueba, batería y manual en inglés
Alimentación	Batería de 9 V (6F22)
Pantalla	63 × 40 mm
Dimensiones del producto	96 × 193 × 47 mm
Peso neto del producto	410 g
Empaque individual estándar	Caja de regalo, bolsa de tela
Cantidad estándar por caja	5 unidades
Medidas estándar de la caja	325 × 225 × 285 mm
Peso bruto estándar de la caja	4.5 kg